



Федеральный
горный и промышленный
надзор России

(Госгортехнадзор России)

107066, г. Москва, ул. Лукьянова, 4,
корп. 8

Телефон: 267-64-66 Телеракс: 267-
32-96

Руководителям округов
Госгортехнадзора России
(по списку)


ОГ.ИИ.96. № 04-35/314

На № _____

На шахтах и рудниках России сложилась крайне неудовлетворительное положение с обеспечением переносными приборами контроля скорости воздуха в горных выработках. На большинстве из предприятий сохранилось лишь по несколько морально и физически устаревших анемометров АСО-3 и МС-13, разработанных более 50 лет тому назад. На заводах России эти приборы не выпускаются. база по их ремонту и метрологическому обеспечению практически отсутствует. В тоже время разработанные и выпускаемые анемометры нового технического уровня, шахтами и рудниками не приобретаются.

Во исполнение Постановления Госгортехнадзора России от 23 июля 1996 г № 30/ИП-434 (п. 3.2) обязываю Вас потребовать от руководителей шахт и рудников обеспечения предприятий анемометрами в соответствии с прилагаемыми нормативами расчета.

Заместитель председателя
Госгортехнадзора России



А.И.Субботин